

建築工事監理指針（下巻）令和7年版 第1刷 正誤表

頁	章	節	項	項名称	箇所	誤	正	更新日
44	11	3	5	施 工	(1)下地及びタイルごしらえ (イ) 10行目	モルタルの塗厚が薄すぎるとA種・・・	下地調整塗材の塗厚が薄すぎるとA種・・・	R7/12/22
193	14	1	3	工 法	(1)受材の取付け 5行目に追加	穿孔して、この穴にアンカーボルトを固着させる方法) とがある。	穿孔して、この穴にアンカーボルトを固着させる方法) とがある。 <u>本章では、貫通する「孔」と、貫通しない「穴」とを分けて説明する。</u>	R7/10/30
375	16	1	7	建具の性能等	(4)法令及びJIS (イ)法令(防火設備関連) (エ)特定防火設備の構造方法を定める件	改正 令和6年3月25日 国土交通省告示第227号	改正 令和6年3月26日 国土交通省告示第227号	R7/12/22
617	19	4	3	工 法	(1)下地 (イ)下地の処理 (ア) 1行目	コンクリート床下地の表面は、突起、 <u>レンタンス</u> 等のせい弱な層があるため、	コンクリート床下地の表面は、突起、 <u>レイタンス</u> 等のせい弱な層があるため、	R7/10/30