

建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材
等評価書（機械設備機材）等
利用発注者の皆様へ

令和4年7月13日

全熱交換器②全熱交換ユニット（製造所：三菱電機株式会社中津川製作所）における
試験成績書への実測値と異なる数値の記載事案にかかる評価書の効力の一時停止について

標記については、三菱電機(株)より2022年5月25日付けで公表された「当社における品質不適切行為に関する調査結果について（第3報）」において、新たに三菱電機(株)中津川製作所における製造機器の試験成績書への実測値と異なる数値の記載が判明しました。当協会が事実関係の確認と報告を求めたところ、当協会の材料評価認定を取得した下記設備機材について同様の事実があることが判明いたしました。これまで、当該機器にかかる試験成績書記載の規格値と代表製品の測定値の比較を行うなどの検証作業を製造者に対して求め、規格公差範囲内であるか否かの確認を行い、概ね範囲内にあることは確認されていますが、品質管理体制を含めて一部の検証作業の終了になお時間を要する可能性があることから、建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領の第19条の2第4項第六号の定めるところにより、下記の通り評価書の効力を一時停止としたのでお知らせします。

記

1 評価書の効力の一時停止年月日 令和4年7月13日

2 評価書の効力の一時停止の概要

製造者及び製造所名	対象の設備機材名	対象の評価書番号	評価書有効期限
製造者：三菱電機株式会社 (東京都千代田区丸の内二丁目7番3号) 製造所：中津川製作所 (岐阜県中津川市駒場町1番3号) ISO9001 登録工場	全熱交換器 ②全熱交換ユニット 18シリーズ	評価第 963-08029006 号	令和3年11月 1日から令和5 年3月31日

3 留意事項

本措置が解除となる日まで、当該評価書の効力は停止されます。

【問い合わせ先】

(一社) 公共建築協会機械設備機材等評価部

山 田

TEL03 (3523) 0384 <10:00~15:00>